

Pressemitteilung

ÖLHALTIGES PRODUKT AUF DER DONAU

Neustadt, 03.06.2025

Am Montagabend, den 02.06.2025 kam es am BAYERNOIL Standort Neustadt zu einem Starkregenschauer, welcher die Abwassersysteme der Raffinerie in Folge stark belastete. Im Rahmen einer Routineübung entdeckten Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gegen 19:45 Uhr einen Ölfilm auf der Donau bei Neustadt an der Donau. Die Beobachtung wurde umgehend an BAYERNOIL gemeldet.

Nach Rücksprache mit den vor Ort befindlichen Einsatzkräften und Behörden wurde die sofortige Schließung der Donauschieber im Betriebsteil Neustadt sowie am Einlauf der Donau eingeleitet und bis 20:45 Uhr beendet.

Nach aktuellen Informationen handelte es sich um einen Ölfilm mit einer Ausdehnung von ca. 40 m², der durch Ausschwämmung von geringfügigen Restmengen aus der Abwasserleitung entstanden sind.

Die Ermittlungen zur Ursache und zum Ausmaß der Gewässerverunreinigung laufen. BAYERNOIL arbeitet eng mit den zuständigen Behörden zusammen, um den Sachverhalt schnellstmöglich und umfassend zu klären.